



Matériau	Etat		
Drain PVC 160	---	sec	(aucun figuré)
PVC 160	—	Ecoulement	→
Béton 160	.....	Racines	~
Barbacane	- . -	Perte supposée perforation	X
Grillage du PPI	.....	Boue et encroutements	—
Regards	N 2 ○	Graviers	○

PG 4 Font de Save : localisation des drains et regards, état du système de captage le 09/10/2017