

ANNEXE 9-1


VISITE DU SITE - 6 septembre 2023

Captage et périmètre de protection immédiat



LEGENDE


- 1- Vue du portail du PPI, fermeture légère et grillage en état médiocre.
- 2- ouvrage et PPI en arrière plan
- 3- Exutoire dans le lit du ruisseau (ouvrage et PPR en arrière plan (aucun écoulement le 6 septembre 2023)
- 4- brise charge au col de St Barnabé : aucune surverse le 6 septembre 2023
- 5- ouvrage et bassin de décantation



ANNEXE 9-3

VISITE DU SITE - 3 novembre 2023

Captage et périmètre de protection immédiat



LEGENDE

Ci-dessus : en novembre après une période de pluies la sur-verse vers le ruisseau est très alimentée.

Ci-contre : en novembre le grillage de protection de la zone n'est fermé que sommairement.